## 戸坂山崎町内通学路での雨天時の問題

- 1. 雨天時に通学路に水が溜まるため、児童が水溜まりを避け車道を歩行していることから事故防止のため防犯パトロール隊のメンバーで水かきを行い、登下校時の安全確保を行っている。
- 2. ガードレールを除去した跡のパイプがむき出しとなっており、児童及び高齢者の方々の歩行の妨げとなり危険である。 2011.5.29 8:00撮影











